



Bits Recovery - Julius-Hatry-Straße 1 - 68163 Mannheim

Yeral Bilisim ve Danismanlik Hizmetleri
S. Serhat Eröнал
Mr. Arda Akarsular
Sögütlücesme Caddesi Irfan Bey Sok Uguerbay
Ishani
34734 ISTANBUL
TÜRKEI

Technischer Bericht

Bits-Recovery setzt seine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen ein, um die für den Auftraggeber mit dessen Mitteln nicht mehr zugänglichen Daten zu retten und den ihm entstandenen Schaden zu begrenzen oder zu minimieren.

Die Diagnose konzentriert sich auf die genaue Ermittlung der Möglichkeiten der Datenwiederherstellung an den vom Auftraggeber überlassenen Datenträgern und besteht aus einer Analyse über Art und Umfang des Datenschadens und wenn möglich auch der Ursachen.

Auftrag: 2012010903
Kunde: Yeral Bilisim ve Danismanlik Hizmetleri
Speichermedium: HD: Seagate ST31000528AS, S/N: 5VP4V4JZ, 1000 GB
Betriebssystem: Centos 5.5
Report Datum: 11.01.2012

Dear Mr. Akarsular,

we are very sorry to have to inform you, that your harddisc suffered severe damage, very likely caused by overheating.

Attached you can find a photo of your harddisc, that shows:

1. very broad ring on outside where the surface was totally milled off by read/write heads.
2. narrow ring on the inside, also milled off.

As the magnetic surface doesn't exist anymore on those parts of the disc, there is no data to be recovered.

We regret very much, not to be able to make you an offer for data recovery.

If you agree, we will dispose free of charge and safely of your disc.
Please let us know your decision as soon as possible.

Sincerely

Laszlo Remecki